附件4

臺南市鹽水區鹽水國小校園樹木專家學者會勘紀錄

115年1月6日修訂

一、會勘時間：115 年 1 月 27 日 9 時 30 分。

二、與會人員(專家學者、學校代表至少「各」1人)

人員	單位	職稱	簽名
專家學者:吳佾鴻	中興大學惠蓀林場	技正兼場長	吳佾鴻
學校	鹽水國小	校長	林良彰
學校	鹽水國小	總務主任	林明宏

三、會勘結果：總計危樹 10 棵；染病(可治療)樹木___棵；竄根樹木移植(除) 6 棵。

地點	樹種及數量	樹木健康評估	處置建議
東棟教室後面	黑板樹6棵	1. 在教學教室後方的黑板樹，竄根嚴重，常發生學生跌倒事件。 2. 造成水溝 地面崩壞隆起，日後更有可能影響建築物安全。 3. 臨近教學區，開花期影響學生健康。 4. 建議移除。	☑移除後補植 過山香 (樹種) 6 棵 ☐移植至校內_____(地點)____棵 ☐進行 褐根病(病蟲害名稱)防治棵 ☑其他：臨近教學區和停車場距離近，不適合再種植樹木，建議在其他處補植過山香。
通學步道	大王椰子4棵	1. 頂部折斷，無生長情形。 2. 已死亡，有安全疑慮，建議移除。	☑移除後補植 過山香(樹種) 4 棵 ☐移植至校內_____(地點)____棵 ☐進行_____(病蟲害名稱)防治____棵 ☑其他：原來的地點整排是大王椰子，不適合穿插其他樹種，建議在其他處補植過山香。
			☐移除後補植_____(樹種)____棵 ☐移植至校內_____(地點)____棵 ☐進行_____(病蟲害名稱)防治____棵 ☐其他：

備註：1. 補償數量應大(等)於移除數量；倘校內已無適當空間(致補植數量小於移除數量)，需於「專家學者評估報告或會勘紀錄」中說明。

2. 補償樹種需考慮樹種的生長特性，把握適地適木的原則，並根據遮蔭、美觀、防噪等不同目的，選擇適當樹種，補植「樹種」請參閱「農業部林業試驗所/全國各區校園樹種建議名單/參、南區」、「教育部校園樹木植栽及養護手冊」。

四、會勘照片(每一區一列三張照片，視實際會勘情形增列)

地點/樹種/數量	該區全景照片	染病、死亡或竄根樹木全貌	病徵或竄根部位照片
前門通學步道/大王椰子/4棵			
東棟教室後面/黑板樹/6棵